


VCB 점촉자 내부의 아크(ARC) 손상



위의 사진은 인출형 VCB 원형 점촉자 내부에서 점촉 불량에 의하여 아크가 발생, 내부 점촉면이 손상된 상태입니다.

정밀점검시 인출하여 목시(目視) 점검시 발견 하였습니다. 인출해서 보지 않으면 외부에서는 내부 점촉 불량에 발생하여도 알 수가 없습니다. 이것을 방치하면 점점 더 아크 손상이 커지고 어느 날 갑자기 사고로 이어 집니다.

정밀점검을 통하여 이러한 문제점을 사전에 발견, 사고를 미연에 방지할 수가 있습니다

궁금하신 사항은 원테크 won2774@daum.net로 연락바랍니다.